


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Лестница Р 974




габаритные размеры:

длина - 711 мм

ширина - 400 мм

высота - 600 мм



Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте.

Сборку производить вдвоём!

Общие рекомендации:

Соблюдайте последовательность описанную в данной инструкции

Для облегчения закручивания больших шурупов (7,5x92), приложив брусок к другому брусу и плотно прижав их друг к другу, ЧЕРЕЗ имеющееся в верхнем бруске отверстия - просверлите сверлом (Ø 4,00 мм.) отверстие во втором бруске глубиной равной длине большого шурупа.

Места сверления и закручивания больших шурупов на схеме сборки обозначаются:




В процессе скручивания бруски должны быть ПЛОТНО прижаты друг к другу

Комплектность изделия

Б-1

(Брусок наклонный правый
711x70x40) - 1 шт



Б-2

(Брусок наклонный левый
711x70x40) - 1 шт



Б-3

(Ступенька лестницы
360x70x40) - 3 шт




Для облегчения закручивания шурупов $\Phi 180$ (7,5x72), просверлите отверстия диаметром 4 мм, глубиной 50 мм плотно прижав друг к другу бруски

Фурнитура

$\Phi 180$	Шуруп большой 7,5x72	$\Phi 181$	Шуруп большой 7,5x92
	6 шт.		2 шт.


Сборка лестницы:





Для облегчения закручивания шурупов $\Phi 181$ (7,5x92), просверлите отверстия диаметром 4 мм, глубиной 50 мм плотно прижав друг к другу бруски

$\Phi 181$





АОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

АРТ. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп: _____



НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.