

**габаритные размеры:**

длина - 1974 мм

ширина - 1365 мм

высота - 1083 мм

Рекомендуемый размер матраса - 1900x1200


### **Подготовка к сборке**

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.


**Сборку кровати производить вдвоём!**

## **Комплектность изделия**

Царга А10 (2шт.)



Настил А5



Распорка О4






## **Фурнитура в комплекте**

<b>Φ101</b>  Винт М6х60 2 шт.	<b>Φ15</b>  Гайка-бочонок 2 шт.	<b>Φ124</b>  Саморез 4х30 4 шт.
---	---	--

## **Фурнитура из сборки**




Также для сборки изделия понадобится некоторая фурнитура, присутствующая в сборке кроватей С125 или С 126. Перечень и расположение нужной фурнитуры указан на рисунке и в таблице ниже.





<b><math>\Phi 101</math></b>  Винт М6х60 8 шт.	<b><math>\Phi 15</math></b>  Гайка-бочонок 8 шт.	<b><math>\Phi 138</math></b>  Шкант $\Phi 12 \times 30$ 4 шт.
--	--	---

## **Сборка кровати**

Для сборки изделия от кровати С125 или С126 понадобятся: ограждение заднее (А3) и ограждение переднее (А4) с прикреплёнными к ним ножками (А17, А18).







ЗАОр МД НП "Красная звезда"  
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32  
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41  
www.redstar-udm.ru

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

##### Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"

пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
шпон лущеный ГОСТ 99;
шпон строганный ГОСТ 2977;
МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
клей на основе ПВА;
водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
бумага декоративная;
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.  
Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью.  
В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

#### Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.  
При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.  
Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

#### Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Наименование изделия:** \_\_\_\_\_

**АРТ.** \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

заводской №(если имеется) \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

**Подпись продавца:** \_\_\_\_\_

**Штамп:** \_\_\_\_\_

**НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!**



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.